

Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются , что облегчает процесс сборки.

поз.	Наименование	размеры			кол-во	пакет
1	крышка	800	320	16	1	1
2	крышка боковая	800	690	16	2	1
3	стенка вертикальная	150	724	16	2	1
4	стенка вертикальная(бок)	750	320	16	2	1
5	стенка вертикальная(нож)	350	550	16	2	1
6	ножка	725	60	16	2	1
	фурнитура					
	петля рояльная	1,5				
	эксцентрик	4				
	подпятник	4				
	евровинт	12/12				
	полкодержатель	2				
	ключ	1				
	колесо опорное	2				
	петля 4-х шарнир(внутр)	4				
	метизы					
	шуруп 3x16	70				
	шуруп 4x16	16				

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1. Внимательно ознакомится с инструкцией .
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым тканью или бумагой.

Сборка.

При помощи евровинтов вертикальные стенки поз.4 соединить с горизонтальной стенкой поз.3. Затем аналогично соединить вертикальную стенку поз. 5 с ножкой поз.6. Опорное колесо закрепляется с помощью шурупа 3x16. Установить в засверленные гнезда на внутренней поверхности панели поз.5 4-х шарнирные петли и закрепить шурупами 4x16 по разметке к бокам поз.4. Далее закрепить рояльную петлю к крышкам поз. 1,2 шурупом 3x16., после этого получившиеся крышки закрепить к бокам поз.4 эксцентриковой стяжкой. Подпятник закрепляется с помощью шурупа 3x16.

Примечание: полкодержатель служит фиксатором крышки поз.2 с ножкой поз.6..

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Сохранность мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 С° С относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,ацетона), кислот и щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно

3. Гарантии

Предприятие –изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки ,установки и эксплуатации

По механическим повреждениям , возникшим при транспортировке , установке или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ Р 5043292.