

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.

4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

Гарантийное обслуживание не производится:

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ - 16371-93 "Мебель. Общие технические условия".

Условия гарантии

- Все претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца, исчисляется со дня продажи мебели через торговую сеть при условии соблюдения правил эксплуатации.

Заказ № _____

Цвет _____


Дата изготовления " ____ " _____

Упаковщик _____

Производитель: ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" Россия, 299029
г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15а

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Мебель бытовая "Ассоль"

Кровать

АС-26

ГОСТ 19917-93

Габариты:
Длина - 2040
Ширина - 855
Высота - 905




Табл.1 - Детали			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	250	2000	2
2	70	1910	2
3	70	710	2
4	70	768	1
5	854	900	1
6	854	450	1

Табл.2 - Фурнитура			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шуруп 4x30	26
2		Шуруп 4x25	16
3		Шуруп 3,5x16	24
4		Кроватная стяжка левая	2
5		Кроватная стяжка правая	2
6		Кроватная планка	4
7		Подпятник (гвоздь)	4
8		Уголок металлический	2

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Установите с помощью шурупов 3,5x16 кроватиные стяжки на деталях 1. С помощью шурупов 4x25 установите кроватиные планки на деталях 5 и 6 (Рис. 1), прикрутите уголки металлические к детали 4.
2. Закрепите детали 3 на деталях 5 и 6 шурупами 4x30. Закрепите детали 2 на деталях 1 шурупами 4x30. Вбейте подпятники в соответствующие отверстия деталей 5 и 6 (Рис. 2).
3. Соедините детали 1 с деталями 5 и 6 с помощью кроватиных стяжек (Рис. 3).
4. С помощью уголка металлического и шурупов 3,5x16 прикрутите деталь 4 к детали 2.




Рис.1




Рис.2

Рис.3

