

# Комплектовочная ведомость деталей и фурнитуры

Изделие Пуф

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Сиденье	1
2	Царга	1
3	Царга	1
4	Боковая царга	1
5	Боковая царга	1


Изделие Пуф

Спецификация на крепеж, фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Винт с потайной головкой под крест, полная резьба М8*30	8
3	Стяжка MiniFix эксцентриковая	8
5	Шуруп 3,5х16	24
6	Уголок монтажный, оцинкованный	4
8	опора декорированная	4
14	Заглушка на эксцентрик(цвет по уточнению)	8

# Модульная система спальни

## пуф



### **Уважаемый Покупатель!**

*Спасибо, что Вы выбрали нашу продукцию!*

**Пуф изготовлен по ТО 5600.083.4021464.95 в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 Мебель.**

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений Изделия поставляется в разобранном виде. Сборку изделия производит сам покупатель. Ведомости комплектаций приведены в настоящем паспорте.

#### **Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок – 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия. В случае обнаружения производственных дефектов, предприятие обязуется устранить их путём ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и др.) возникшие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода. Срок службы изделия 10 лет.

#### **Инструкция по сборке**

##### **1. Общие положения.**

- 1.1. Внимательно изучите инструкцию.
- 1.2. Изделие собирать на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, отвертки (плоскую и крестовидную)

##### **2. Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

- 2.1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при темп-ре не ниже +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 2.2. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- 2.3. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, щелочей, кислот и механических повреждений.
- 2.4. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах.

2.5. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

