


Инструкция по сборке



**Белла, мод. 1.1 (1,2);
мод. 1.2 (1,4);
мод. 1.3 (1,6);
мод. 1.4 (1,8).**

Кровать с мягкой спинкой

Размеры (ВхШхГ) 1.1 1175x1300x2150
1.2 1175x1500x2150
1.3 1175x1700x2150
1.4 1175x1900x2150

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.

Адреса изготовления:

МСТ.Ижевск
Россия, Удмуртская Республика
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

МСТ.Москва
м. Водный стадион
Кронштадтский бульвар, д. 14
строение 8, офис 4
тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

МСТ.Нижний Новгород
ул. Шекспира, 10
тел.: (831) 272-51-36
сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

Фурнитура

A. Винт-конфирмат 7x50	Д. Винт M6x35
X8	X4
Б. Заглушка конфирматы	Е. Подпятник
X2	X9
В. Ключ для конфирматы	Ж. Саморез 3x16
X1	X18
Г. Стяжка эксцентриковая	
X16	

Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	2020x195	1
2	Боковина	2020x195	1
3	Царга 1,2	1252x195	1
	1,4	1452x195	1
	1,6	1652x195	1
	1,8	1852x195	1
4	Спинка 1,2	1157x1268	1
	1,4	1157x1468	1
	1,6	1157x1668	1
	1,8	1157x1868	1
6	Опора	232x120	2
7	Опора	232x120	2
8	Планка	1157x90	1
9	Планка	1157x90	1

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
10	Планка	1,2	1302x90
		1,4	1502x90
		1,6	1702x90
		1,8	1902x90
11	Зеркало 1,6	268x100	1
		1,8	268x100
12	Зеркало 1,4	358x100	2
		1,6	358x100
		1,8	358x100
13	Зеркало 1,2	374x100	2
		1,4	374x100
14	Зеркало 1,2	516x100	1
		1,6	516x100
		1,8	516x100

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморез 3x16 используется на подпятники). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходима крестовая отвертка.


Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (подпятников, стяжек и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением.

После окончательной сборки на головки эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки, а также мягкий элемент кровати отрегулируйте комодными винтами.



Внимание! Ортопедическое основание приобретается отдельно.

Кровать с мягкой спинкой, мод. 1.1, 1.2, 1.3., 1.4 Белла




1

Скрепите детали 1, 2 и 3 на эксцентриковые стяжки (Г).

Скрепите детали 6 и 7 между собой винтами (А) при помощи ключа (В).
На опорах 6 и 7 установите подпятники (Е) при помощи саморезов (Ж).
Установите опоры 6 и 7 на деталях 1, 2 и 3 на винты (Д).

Рис. 1. Сборка основания.



2

Рис. 2. Установка опор.

На детали 4 установите подпятники (Е) на саморезы (Ж), как показано на рисунке. Закрепите деталь 4 на боковинах 1 и 2 при помощи ключа (В) на винты-конфирматы (А). Установите детали 8, 9 и 10 на эксцентриковые стяжки (Г) на детали 4.

3






Рис. 3. Установка спинки.


Модуль 1.1 Кровать 1,2 с мягкой спинкой



Модуль 1.2 Кровать 1,4 с мягкой спинкой



Модуль 1.3 Кровать 1,6 с мягкой спинкой



Модуль 1.4 Кровать 1,8 с мягкой спинкой




Рис. 4. Расположение стёкол на спинке кроватей.